

Produkty z Shein, w których wykryto nieprawidłowości

Kupiłeś produkty z Shein, które stwarzają zagrożenie? Możesz to sprawdzić, porównując numer artykułu, który podajemy poniżej, z numerem w Twoim potwierdzeniu zamówienia

Produkt	Nr. Artykułu	Sprzedawca	Nieprawidłowości
Zabawki			
Plastikowe piłeczki do suchego basenu	sa2409239191844282	Ldawdfa	Małe elementy, które łatwo połknąć
Zabawka sensoryczna z przysawką i kulkami	sa25031821162674077	CXYTOYS	Małe elementy, które łatwo połknąć; przysawki możliwe do wyjęcia - ryzyko uduszenia
Zabawka do kąpieli z fontanną	sa25022522244232412	EDUVANKU TOY	łatwo odkleić nakleję - ryzyko połknięcia; wielkość i kształt nabieraka oraz przysawki - da się je wyjąć - ryzyko obrażeń lub uduszenia
Zabawka do kąpieli: stoń	sa2410313673881919	BODELE	Małe elementy, które łatwo połknąć; przysawki możliwe do wyjęcia
Zestaw 6 piszczących piłek	sa2412160139576126	KRS941602	Zbyt głośne piszczenie - przekracza normę dla dzieci
Piłka-gryzak do chwytania	sa2410106431448978	FYLM	Elementy do gryzienia łatwo oderwać i połknąć
Dziecięce pianino z małpką	sa25030114581453337	WZBL	Zamknięcie miejsca na baterie zbyt łatwo się otwiera - dziecko może dostać się do baterii i ją połknąć
Dziecięce pianino z zajączkiem	sa2411059429059139	STQile	Zamknięcie miejsca na baterie zbyt łatwo się otwiera - dziecko może dostać się do baterii i ją połknąć
Zabawkowe kluczyki samochodowe	sa2411054427492127	W	Drobne elementy, które można połknąć, mogą się odzepić; rozmiar i kształt kluczy - ryzyko obrażeń lub uduszenia; zamknięcie miejsca na baterie zbyt słabe - dziecko może doatać się do baterii i je połknąć
Drewniana grzechotka	sa2410145561962108	husihome	Małe elementy, które łatwo połknąć
Ładowarki			
ES-CD29	sw2410255267299131	ESSAGER Official	Zbyt małe odstępny między częściami pod napięciem. Obudowa nagrzewa się podczas pracy bardziej, niż jest to dopuszczalne
BK320-3A3C+14:22	sw2412254818539741	GadgetGalore	Obudowa rozgrzewa się podczas ładowania bardziej niż jest to dopuszczalne
OFS-409	sw25022860791104992	REKNA	Obudowa rozgrzewa się podczas ładowania bardziej niż jest to dopuszczalne
PD-30	sw2410128098997719	SZXIANGQUN	Zbyt małe odstępny między częściami pod napięciem
VTC1-33	sw2412155345064667	Yuanjinkai	Zbyt małe odstępny między częściami pod napięciem
K05-30W	sw25020709838480896	Yiliantuo	Obudowa rozgrzewa się podczas ładowania bardziej niż jest to dopuszczalne
AJ-JTD-AC25W	sw25030661149936916	HENGYSHENG	Obudowa rozgrzewa się podczas ładowania bardziej niż jest to dopuszczalne
EU54	sw25022827733144556	Wei Zhuoyuan Technology	Obudowa rozgrzewa się podczas ładowania bardziej niż jest to dopuszczalne
BK321-6U	sw25030477056761263	XJDR	Obudowa rozgrzewa się podczas ładowania bardziej niż jest to dopuszczalne
XD-11085	sw2409139586790404	gaoxinsj	Obudowa rozgrzewa się podczas ładowania bardziej niż jest to dopuszczalne
BK304-2A2C	sw2408302598449514	FANBEDA	Obudowa rozgrzewa się podczas ładowania bardziej niż jest to dopuszczalne
G.S-057	sw2412101899895175	Yuanjinkai	Obudowa rozgrzewa się podczas ładowania bardziej niż jest to dopuszczalne
Naszyjniki			
Warstwowy naszyjnik w kolorze złotym z okrągłą zawieszka i cyrkoniami	sj2401157777433101	lalang	Zawartość kadmu w zawieszce przekracza normę wielokrotnie
Naszyjnik w kolorze złotym z zawieszka w kształcie wisienki	sj2305057060025141	jeae crystal	Zawartość kadmu w zawieszce przekracza normę ponad 8500 razy
Naszyjnik w kolorze złotym z obrotową zawieszka w kształcie pięciolistnego kwiatu	sj2305038995383544	Royal Elegance	Zawartość niklu w zawieszce przekracza normę wielokrotnie
Naszyjnik w kolorze srebrnym z okrągłymi zawieszkami	sj2408232087762762	Xintianyou Jewelry	Zawartość kadmu w zawieszce przekracza normę ponad 7500 razy
Naszyjnik w kolorze złotym z zawieszkami w kształcie monet	sj2401241400292869	gold jewelry	Zawartość niklu w naszyjniku miejscami przekracza normę ponad 20-krotnie